



## Uppgift 1

Följande  $n = 15$  mätningar  $x_1, \dots, x_n$  är utfall av oberoende likafördelade stokastiska variabler.

26.5	29.4	50.1	18.0	48.4	40.9	83.0	53.0	23.2
56.0	41.4	28.2	55.2	51.2	33.8			

Kostnaden för ett planerat underhåll är  $c_1 = 400$  kronor och kostnaden för att oplanerat byta ut en trasig enhet  $c_2 = 2000$  kronor.

## Uppgift 2

Följande  $n = 15$  mätningar  $x_1, \dots, x_n$  är utfall av oberoende Weibull( $\lambda, c$ )-fördelade stokastiska variabler.

5.5	9.6	11.6	12.5	12.6
14.3	14.6	15.5	17.3	17.7
17.8	18.0	19.2	19.3	19.7

## Uppgift 3

Markovkedjan i diskret tid har övergångsmatris

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.16 & 0.30 & 0.17 & 0.16 & 0.21 \\ 0.17 & 0.33 & 0.12 & 0.20 & 0.18 \\ 0.23 & 0.19 & 0.26 & 0.24 & 0.08 \\ 0.24 & 0.22 & 0.13 & 0.12 & 0.29 \\ 0.28 & 0.21 & 0.13 & 0.21 & 0.17 \end{pmatrix}$$

Övriga parametrar är

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.112 \quad \lambda_3 = 0.036 \quad \mu = 0.116.$$